
र्डिं Historic Cairo





المالي المالي المالية المالية

ثاتى فلسفة العمل الأثري في القاهرة التاريخية من الإحساس بأن هذه المدينة الفريدة تكونت و تشكلت عبر أزمان لها طعم المجد، فتجاورت فيها العواصم، الفسطاط و العسكر و القطائع، وقاهرة المعز ثم قاهرة القرن التاسع عشر وصولا إلى قاهرة الحاضر، المليثة بالزخم الثقافي البراق مما أوجب التعامل مع كل أشكال المتاعب التي أثقلت كاهل القاهرة من تعديات الزمن والإنسان، والحياة التي ضغطت بإلحاحها في طلب الرزق على الفرد ليجور على ما خلفه التاريخ من آثار عبقرية شهدت أمجادا في زمن كان الإبداع فيه يعنى الحياة •

وتبغي الفلسفة التي تتبناها وزارة الثقافة العمل لإظهار القيمة العليا للآثار التي تحويها من خلال نظرة عصرية تخص المدينة بكل تاريخها المعماري المتباين فكان العمل على وحدة المنطقة ووصل شمال القاهرة بجنوبها بإنجاز نفقي الأزهر في زمن قياسي خلال عامين فقط ومن خلال دراسات متعمقة للواقع الأثري بالمدينة بجانب الخبرات الدولية والبعثات العاملة في مصر لأتنا فضلنا الانفتاح على هذة الخبرات التي تكاملت مع المدرسة المصرية المنهجية للترميع.

فاروق حسني

وزير الثقافة

إن من يعمل بالحفاظ على التراث الإنساني يجد على عائقه مسؤولية ثقيلة، تلك المسؤولية المتمثلة في كتابة التاريخ من خلال الزود عن ذلك التراث وحمايته، وإيصاله سليماً للأجيال التالية، والقاهرة الثاريخية تعد من أجمل وأغنى المدن الثاريخية بموروثها الثقافي والمعماري، فهي ملتقى الحقب الثاريخية الاسلامية الزاهرة، وحاضرة المسلمين العامرة، والتي يُشد إليها الرحال للاستتارة من بهائها والنهل من كتوزها . فمدينة الألف مثذنة تعد الأولى في العالم الإسلامي من حيث الكم العظيم من التراث المعماري، فقيها نجد المسجد والمدرسة، والسبيل والكتاب، والمشفى والحمام، وهناك كانت الوكالات التجارية عامرة بالقوافل من كل صوب وحدب، وبتلك الشوارع سار العلماء والشعراء، ويثلك المنازل والقصور ولد وتربي قادة العالم وسلاطين الدنيا . فالقاهرة بحق سيمفونية معمارية غزيرة الألحان تعزفها الفراغات والأحجار . وعلى الرغم من اختلاف الحقب الحاكمة لها وتنوع الوافدين عليها فهي البوثقة التي صُهر بها مختلف الطرز المعمارية والعمرانية الوافدة، فأخرجت معدناً تقيساً ذو طابع خاص فريد، والذي يصعب على المتخصص قصل أصوله عن بعضها ، ولأول وهلة يظن الزائر أنها صنعت بيد فنان واحد ، فوحدة العمل الفني وأصالته مع تنوع وظائفه جعلت منها نسيجاً متفرداً، فعناصرها المعمارية متلاحمة بتناسق فريد يندر تكراره، كما تتمتع بمقياس إنساني شديد الحساسية، أما ما يميزها عن المدن الأثرية الأخرى هو تفاعل العامل البشري بها فهي تراث معماري حي تنبض بين خلجاته مجتمعات عدة، ومن هنا تثقل المسئولية فحين نتعامل مع مثل تلك القيم النادرة والكنوز الباهرة فنحن لا نتعامل فقط مع الحجر بل نتعامل مع ثراث معنوي إنساني نتعامل مع حياة مجتمع ومستقبله، فكان مشروع تطوير القاهرة التاريخية، والذي ليس الهدف منه إصلاح وترميم المباني التراثية فقط بل رسم مستقبل مجتمع متفرد بتقاليده وأصالته، ونشر الوعى الثقافي بين طوائفه، والعمل على تحسين ظروف إعاشتهم لينعموا بما ورثوه من قيم فنية وعمرانية، إن الهدف هو إعادة التراث المعماري للقاهرة التاريخية للقيام بدوره الثقافي في المجتمع، وإضافة قيم فنية عالية وأصيلة تعبر عن أصالة هذا الشعب المعطاء ذو التاريخ العريق،

زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

خان الزراكشة لوغاريتم القاهرة التاريخية

يستحق خان الزراكشة هذا اللقب أن يكون أحد اللوغاريتمات المعقدة في مشروعات الترميم التي واجهناها في القاهرة التاريخية .

ومن يتأمل تلك الواجهة الراثعة المطلة على شارع الأزهر ومنطقة الحسين لايمكن أن يتخيل ما بالداخل ولا يمكن لأكثر المتشاشين أن يتوقع ما بداخل هذا المبنى وبخلف الواجهة الراثعة.

مارات آتذكر جيداً منذ آريع سنوات المرة الأولى التي دخلت فيها إلى هذا المكان بداية من صحن الخان وهذه التلال الضخمة من الكتب المخزنة في حواصل الدور الأرضي والدور العلوي الجنوبي الغربي بعد العديد من أعمال الترميم المشوائية أصبح مهدداً بالسقوط في أي لحظة ومصلوب وفقد تماماً الدور العلوي منه ومع اختقائه آختقت ملامح العمارة الداخلية الرائعة لصحن الخان، ناهيك عن الضلع الشمالي للخان والذي كان من المفترض أن يحتوي على دورين من الفيلات كل فيلا مكونة من دورين لكن لم نجد أي منها على الإطلاق على وحدثاء أصابنا جميعاً بالاحباط وتغيرت كل ملامح التخطيط المعماري للدورين وطغت الطبيعة التجارية على الوظيفية وما زلت اتذكر الأرضيات والحوائط السيراميك الأبيض لمحل تجارة الملابس والأقمشة بالجملة وما زلت أتذكر محل العاديات المغلفة جدرانه بالموكيت وكذلك بعض الفراغات المستخدمة كينسيون للإقامة إلخ لكنها كانت علامات سلبية والقت بظلالها على مشروع الترميم هذا بخلاف تحلل مواد البناء للواجهة الرئيسية من الداخل بالإضافة إلى الميول الشديدة بها مما ضاعف من خطورتها وجعل من قرار ترميمها قراراً صعياً على أي من أتخذوه.

لكن ومع ذلك وكما تعودنا أن نبدأ يجمع كل الوثائق ويدء عمليات التثقيب في الموقع والبحث عن أدله وقد جامت البدايات مشجعه بالعثور على صهريج المياه الخاص بالخان كذلك يعد إزالة كل العشوائيات بالخان أمكنا العثور على فيلا كاملة يشمور الأول وبشايا فيلا بالدورالثاني مما يساعد على فك لوغاريتم التخطيط المعماري للدورين الأول والثاني بالوكالة وعصالي بمزيد من الدراسة والتحليل أمكن وضع تصور كامل لإعادة الوضع كما كان عليه بالتسبه لواجهة الوكالة.


كما كان القرار الحاسم بعدم فك أي عناصر معمارية بواجهة الخان الخلفية ولابد من الإبشاء عليها مع تربيطها وقد كان من وحية نظري قراراً صائباً حافظ على التركيبة المعمارية للواجهة الداخلية كشاهد على أعمال الترميم التاريخية بالواجهة.

أما الواحية الجنوبية الغربية والتي كانت في طريقها إلى السقوط نظراً للعديد من عمليات الترميم الغير علمية وكذا مواد الترميم الغير متجانسة مما أدى إلى خطورة حالتها لذا كان لابد من توثيقها وتوثيق كافة المواد المستحدثة مع فكها وإعادة عنها واستخدام المواد الأصلية فقط في إعادة البناء مع استكمالها بمواد تقارب إلى الأصلية مع إعادة التخطيط المعماري السنتيد الدور الأول من هذه الواجهة حتى يمكن الاستفادة بها في حال إعادة توظيف الخان في وظيفته الأصلية.

كل الأحوال استطعنا أن تحافظ على أهم وأندر نموذج معماري لمبنى الخان في مصر فهو الوحيد الباقي واستطعنا فهم السبى وتحليله وإعادته إلى ما كان عليه في أقرب الصور ، تلك قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تحققت في مشروع القاهرة التاريخية .

تعية عزاز وتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز الجديد ولي عظيم الشرف أني أدرت فريق العمل في هذا المشروع.

أيمن عبدالمنعم المشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية



(الرر (اماس (التار بعبة

الخان

كلمة فارسية معناها منزل أو سوق وقد استخدمت للدلالة على بناء يتكون من عديد من الحجرات تحيط بفناء مكشوف يضم غالباً طابقين هوق بعضهما يحوي الدور الأرضي منها اصطليلات الدواب وبجداره من الخارج صف من الحوانيت الصغيرة تأخذ شكل حنية في الجدار تضم أرفف للبضائع ومصطبة للبائع والمشتري، أما الأدوار العلوية فكانت مقسمة عموماً إلى مساكن وكانت هذه الأنواع من المباني تضم مسجداً أما في الفناء الأوسط أو في طابق علوي فوق المدخل كما تضم أيضاً . سبيلاً .

طبرزه

كانت هذه المباني توجد عادة على طول الطرق التجارية الهامة لإيواء المساهرين ودوابهم وبضائعهم ولغد الغرض. ولعل سلاجقة الروم كانوا هم أول من طور تخطيط عمارة جميلة لهذا الغرض. كان الخان يبنى في خارج المدينة أو في داخلها :

غفي الحالة الأولى (خارج المدينة) كان الخان بيش على هيئة صحن ويسمى أحياناً رياط يدور حول جداره الخارجي أبراج للمراقبة ولصد هجمات الأعداء، وكان الهدف منها أن يجد المسافرون والتجار مأوى أشاء السفر خاصةً وأن الطريق من الإسكندرية إلى رشيد طويل لذا أنشيء في وسطه خان عند قرية المعدية على الضفة الشرقية لبحيرة إدكو،

يينما في الحالة الثانية (داخل البلاد) فيختلف تخطيطه عن تخطيط الرباط والفندق وأن كان يؤدي ما يؤديه الفنادق في المواني بالنسبة للتجار الأجانب، ومنها خان سليمان باشا وداود باشا ومحمد باشا السلحدار حيث كانت مركزاً الإقامة التجار الأوروبيين الذين أقاموا العمائر المختلفة وكذلك يتخذها الناس سكناً ملائماً لهم ، والغريب أن الأوروبيين كانوا يفضلون الإقامة في خانات الأهالي على عكس القناصل الذين كانوا يفضلون أن تكون إقامتهم في خانات خاصة بهم كما مسمح للأجانب بامتلاك الخانات فقد ذكر Thurman أن التاجر الفرنسي Versey كان يمتلك منزلاً أو خاناً على شاطى، النيل.

ويبدو أن الخانات كانت موجودة بمصر منذ بداية العصر الإسلامي إلا أنه لم ترد إلينا إشارة فيما كتب قبل العصر الفاطمي تفيدنا في هذا الصدد.

إلا أن ناصر خسرو الذي زار القاهرة منذ سنة (١٠٤٧م : ١٠٥٠م) آشار إلى وجود عدد كبير من الخانات في الفسطاط وذكر أن إيجار الواحد منها لم يكن يقل عن إثنتي عشر آلف دينار في العام وقد أورد المقريزي في خططه بعض الخانات التي ترجع إلى العصر الأيوبي والتي استمرت قاتمة. في العصر المملوكي منها:

خانا مسرور:

آخذهما كبير والآخر صغير فالكبير على يسار من سلك سوق باب الزهومة إلى الحريريين، والصغير على يمين من سلك من سوق باب الزهومة إلى الجامع الأزهر وكان ساحة يباع فيها الرقيق وينسب كليهما إلى مسرور أحد خدام السلطان صلاح الدين .

وقد أدرك المقريزي هذا الخان وهو في غاية العمارة تنزله أعيان التجار الشاميين بتجاراتهم وكان فيه أيضناً مودع الحكم الذي يوضع فيه أموال اليتامى والغائبين وكان من أعظم الخانات وأكبرها يدل على ذلك عدد البيوت التي كانت موجودة به علاوة على الحواصل .

خان السبيل:

نسب هذا الخان إلى آحد أخطاط القاهرة خارج باب الفتوح وموقعه بالنسبة للقاهرة الحالية جامع البيومي وحوض الشرب المجاور له بشارع البيومي قريباً من درب الجماميز الذي يوجد على رأسه جامع شرف الدين الكردي وكان معتبراً من أخطاط الحسينية بناه الأمير بهاء الدين قراقوش خادم أسد الدين شيركوه وعنيقه لأبناء السبيل والمسافرين بغيرأجره وكان به بثر سافية وحوض، ففي سنة (٦٦٤ هـ / ١٢٦٥ : ١٢٦٦م) جمع أصحاب العاهات بالقاهرة في هذا الخان ونقلوا إلى مدينة الفيوم.

خان منکورش:

هذا الخان بخط سوق الخياميين بالقرب من جامع الأزهر بناء الأمير ركن الدين منكورش زوج أم الأوحد بن العادل ثم انتقل إلى ورثته ثم أنتقل إلى الأمير صلاح الدين أحمد بن شعبان الأربلي فوقه ثم تحيل ولده في إبطال وقف فاشتراء منه الملك الصالح بعشرة آلاف دينار مصرية وجعله مرصداً لوائدة خليل ثم أنتقل عنها .


وقد عرف هذا الخان في العصر المملوكي باسم خان النشارين وقد أوقف على جهات بر ومن حسن الحظ أنه وجدت وثيقة هامة ورد فيها وصف هذا الخان وما به من حوانيت وحواصل وبيوت وخزائن ومنافع ومرافق وحقوق بل أمدتنا تلك الوثيقة أيضاً بأنواع المواد المستخدمة في بثاثه وطريقة تسقيفه .

خان الزكاة :

اشار المقريزي في خططه أن المدرسة الظاهرية كانت قبل إنشائها مدرسة شدقاً يعرف بخان الزكاة وكان هذا الخان من ارفاف الناصر محمد بن قلاوون

خان الخليلي؛

كان هذا الخان بخط الزراكشة العتيق وكان موضعه الترية المعزية ترية الخلفاء الماطميين المعروفة بترية الزعفران والتي كانت من جملة القصر الكبير أنشأه الأمير حياركس الخليلي أمير آخور الملك الظاهر برقوق بعد أن أخرج منها عظام الخلفاء الفاطميين وألقاها على كيمان البرقية .





خان الزراكشة :

هو واحد من أهم هذه الخانات التي شيدت داخل المدينة، وقد أطلق عليها هذا الأسم نسبة إلى زركشة المعادن ونقشها وأنه كان مقرأ لزراكشة هذه الصناعة بالقرب من سوق الكفتيين.

الموقع:

يطلهذا الخان بواجهته الرئيسية على شارع الأزهر بجوار مسجد محمد بك أبو الدهب على بعد خطوات من الجامع الأزهر في قلب القاهرة التاريخية.





تاريخ الإنشاء :

يعد خان الزراكشة من الخانات الهامة التي ما زال باقياً إلى الآن جزء كبير منها، وقد أعتبرته مصلحة الآثار من منشأت أوائل القرن العاشر الهجري أي من عصر الغوري استناداً على ما ذكر في حجة محمد بك أبو الدهب من أنه من أوقاف الغوري والحقيقة أنه قد ورد ذكره في وثيقتين هامتين أولاهما هي وثيقة الزيني أبي يكر مزهر الأنصاري الشاهمي كاتب سر السلطان الأشرف قايتباي المحفوظة بالمحكمة الشرعية تحت رقم ٧٥ ويرجع تاريخها إلى صفر سنة ٨٩٨هـ والتي ورد فيها ذكر الخان وثانيتهما هي وثيقة السلطان قانصوه

> الغوري المحفوظة في آرشيف وزارة الأوقاف تحت رقم ۸۸۲ ويرجع تاريخها إلى ۲۰ صفر سنة ۱۹۱۱هـ .

كان هذا الخان معروفاً باسم وكالة محمد بك أبو الدهب وكان معتبراً من مباني القرن الثاني عشر الهجري أي من عهد بناء مسجد أبو الدهب وعند مقارنة مباني الخان والمسجد إتضح وجود خلاف في المباني خاصة في نوع ومقاس الحجر وبالرجوع إلى حجة الغوري أعتبر الخان من منشأته وغير إسمه لخان الزراكشة .

إلا أن عبد اللطيف إبراهيم استطاع أن يعدل تاريخ إنشاء الخان وأن يرجعه لعصر قايتباي وبالتحديد في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) إذ أن هذا الخان كان موجوداً في سنة ٨٧٨ هـ (١٤٧٤ ا ١٤٧٥ م وذلك بعد دراسة الوثيقة (رقم ١٧٥ محكمة والمحفوظة حالياً بدار الوثائق بالقلعة) وذلك على الرغم من فقدان جزء كبير منها .

ويؤيد هذا الرأي أن مباني الخان من طراز عمائر السلطان فايتباي في الربع الأخير من القرن التاسع الهجري .

المنشئ :

تم يرد نصاً صريحاً بها تبقى من هذه الوكالة من عناصر معمارية يشير إلى منشأه العقيقى أو تاريخ إنشاءه، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الباحثين للوصول إلى حقيقة منشأه ويزيد هذا البحث تعقيداً ماحدث من دمار وتعديات كثيرة على هذه المنشأة .



مجموعة الأسلحة الجربية الخاصة بالسلطان فايتباى





الدور الأول:

الباقي من هذه الحواصل الآن عشرة حواصل خمسة منه فوق حواصل الدور الأرضي أما الخمسة حواصل الباقية فراتها الخمسة حواصل الباقية فراتها توجد بالجهة الموجود بها المداخل والجهة يحد الحواصل اليمني من ناحية الفناء ممر منطى باقبية مدببة تشكل عقوداً تطل على الممر بين كل عقدين درابزين خشب يمنع المارين من السقوط في الفناء الأسفل كما يتقدم الواصل الموجودة بجهة الدخل ممر مغطى بقبو متقاطع .

هذه الحواصل العشرة عبارة عن حجرات مستطيلة مختلفة الأبعاد يفتح عليها فتحة باب مستطيلة يعلوها شياك صفير من مصبعات من الحديد .

المساكن بالدور الأول:

في النهاية اليمنى للواجهة مدخل يفتح على سلم بثلاث قيات، على يمين الصناعد دخلة ذات عمق صغير يحليها عقد ذو ثلاث فصوص، وعلى يسار الصناعد ممر ضيق يتقدم هذا الممر ثلاثة مداخل لثلاثة مساكن متجاورة وتطل هذه المساكن على شارع الأزهر وكذلك على جامع أبو الدهب يتكون كل مسكن من المساكن التلاثة الأولى من طبقتين د



الخان من الداخل ويبدو على الصورة أثار الدمار الذي لحق به



الطبقة الأولى بها دخلة صغيرة بها دورة مياء إلى يمين أو إلى يسار الداخل وحجرة تتصدر هذه الطبقة وهى مستطيلة الشكل بها أربعة فتحات نوافذ عليهم شبابيك من خشب خرط تطل جميعها على شارع الأزهر،

وبالردهة سلم يصعد عليه إلى الطبقة الثانية وهي قاعة حيس وهي تشغل المساحة الموجودة فوق جزء من الدورقاعة وتطل على القاعة السفلية المتصدرة لمدخل المسكن بواسطة درابزين خشب بعرض الحجرة ويغطي الحجرتين سقف واحد من الخشب ،

و بنهاية الممرهناك مدخل آخر يؤدي إلى سلم يوصل إلى دور علوى ويبدو أن هذا السلم كان له امتداد بيداً من مدخل بالدور الأرضي للخان إلا أن التغيير الذي حدث بالخان هدم الدور الأول من السلم .

يوصلنا هذا السلم إلى طبقة عبارة عن حجرة صغيرة بالوسط ريما تكون مخزن مدخلها من السلم مباشرة على يمينها ويسارها فتحتان المدخل إلى اليمين يؤدي إلى طرقة صغيرة بها فتحة تطل على جامع أبو الدهب تفتح على حجرة مستطيلة الشكل بها فتحتي نافذتين عليهما شباكان من خشب الخرط بعرض القاعة مطلين على شارع الأزهر ،

أما المدخل على اليسار فإنه يؤدي إلى طرقة صغيرة بها

فتحة نافذة صغيرة تؤدى هذه الطرقة إلى قاعة مستطيلة بها فتحتى نافذتين تعلو أحدهما الأخرى وتطل على جامع الغوري وعلى فناء الخان الأوسط السفلي .

الدورالثاني :

يوصل إليه سلم المدخل الصغير بالواجهة أيضأ فبعد أريع قلبات من الدور الأول نصل إلى الدور الثاني ويوجد بهذا الدور ثلاثة مساكن يتقدمها ممر ضيق عليه سقف من كمر

المسكن الأول:

يتكون كل مسكن بهذا الدور من ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى : عبارة عن دورقاعة بها سلم يصعد عليه إلى الطبقات العليا وحجرة صغيرة ربما تكون مخزن بها ثلاث نواهذ احدهما جانبي بطل على شارع جوهر القائد ، ويتصدر الدورقاعة حجرة أخرى صغيرة بها شباكان صغيران عليهما خشب خرط تبرزان من الواجهة على شكل المشربية تطلان على شارع الأزهر بين الحجرتين دورة مياء صغيرة بها شباك مطل أيضاً على شارع الأزهر،



وصعد السلم الموجود بالدورقاعة إلى حجرتين الأولى عنيرة قطاعها الأفقي على شكل نصف دائرة بها ثلاث شياسك والثانية مستطيلة مطلة على الشارع وبها ناهدتان عليهما شباكان من خشب الخرط بين هاتين الحجرتين أيضاً دورة مياه بها ناهذة صغيرة نفس السلم يوصل إلى الطبقة الثالثة وهي تشبه هي تخطيطها الطبقة الثانية من المسكن كما يوجد طبقة ثالثة بنفس التخطيط ولكنها هي حالة متهدمة حد قداً

البعض وعلى كل منهم شباك من خشب الخرط وجميعها تمثل على شارع الأزهر وبالطرقة أيضاً حجرة صغيرة تبدو أنها كانت دورة مياه .

كما يوجد بنفس الطرقة السفلية الصغيرة سلم يوصل إلى الدور العلوي من المسكن الذي يتقدمه بسطة تتقدم حجرة صغيرة يبدو أنها مخزن على يمينها ويسارها فتحتان اليسرى منها تفتح على طرقة على يمينها ويسارها حجرتان اليسرى مربعة الشكل تقريباً واليمنى مستطيلة بها فتحة عليها مشربية بعرض الحجرة .

المسكن الثاني:

يرصل إليه فتحة باب مستطيلة في نهاية الممر على البسار مده الطرقة تفتح على حجرتين أحدهما على البسار والأخرى تصدر الطرقة أما الحجرة التي على البسار فهي صفيرة تقتح من ناحية اليمين على حجرة أخرى مستطلية بها فتحتان يعرض الحجرة يعلو كل منهما الأخرى عليهما شياكان من خشب الخرط كما تنقدم قاعة أصغر من الأولى على اليسار عا فتحة نافذة علوية عليها مصبعات من الحديد وتطل على المعر الموصل للمساكن ،


أما المدخل المتصدر الطرقة فهو يؤدي إلى حجرة مستطيلة عليها أربعة نوافذ تطل على الشارع كل نافذتين تعلو بعضها

المسكن الثالث:

ونصل إليه من مدخل يتصدر الممر ويتكون من طبقتين : الطبقة الأولى عبارة عن طرقة صغيرة على يمينها حجرة مستطيلة بها شباك يطل على حواصل الخان وعلى اليسار فتحتان الأولى تفتح على حجرة مربعة تقريباً بها نافذة بارزة عليها خشب خرط على شكل المشربية يعلوه فتحه نافذة آخرى مستطلية عليها مصبعات معدنية والثانية حجرة بنفس الشكل . يعلو هذه الطبقة طبقة آخرى في حالة متهدمة وتشمل حجر صغير ربما تكون دورة مياه أو مخزن به فتحة نافذة وحجرة صغيرة ثم حجرتين .



فنراغ لافضاف مجذ حذ مدة العرب مشرع فجيل الوجه البحرية ظان الجراكسة مشرع بشاع الزهر الحديد




ومن خلال ماورد ذكره من تفاصيل معمارية يتضح نجاح التصميم في تلبية السبب المنشأ من أجله هذه المنشأة حيث فصل الإستخدام السكتى عن الحواصل والمخازن ووفر عامل الأمان والأمن للمخازن ، كذلك تماشى المبنى مع البيئة من حيث استخدام المواد الطبيعية في البناء والاتجاه الى الداخل واستخدام المشربيات في الفتحات. كما أن المعمار قد أستخدم الحجر في بناء الحوائط الخارجية

كما أن المعمار قد أستخدم الحجر في بناء الحوائط الخارجية والحوائط المطلة على الصحن بينما استخدم الآجر في اقامة الحوائط الداخلية ، واستخدمت القبوات في تغطية الحواصل واستخدمت الأسقف الخشبية في تغطية الضراغات السكنية ،

MINSTRY OF WAKES COMMITTEE FOR MUNICIPAL OF PARKS A. KHANELJARAKSA.


ELICENARIE NO ESTRUT
PROJECTFOR MERIOVING THE NONTHERAGADE.



Mary States


تعنج يوضح الواجهة الرقيسة اللغان


وزارة الثقافة هيئة الأثارالمصربة خان الزراكث، بالأزهر المتطالأفق للدور الذين منياس الزم ١٠٠٠١




· Hallet

المسقط الأونقى للدور الأرضى








التحليل السعماري وأحمال الحفاظ والترميم


خان الزراكشة


من أجمل المياني على شارع الأزهر، ترنوا لنا واجهته بحسن أخاذ وجمال متناسق خلاب ، لم يكن مصممها يدرك أنها سوف تشرف على شارع عظيم الاتساع كشارع الأزهر فقد كانت من قبل على حارة الباطنية قبل أن يشق البارون أمبان شارع الأزهر ليصل ضاحية مصر الجديدة الحديثة آنذاك بالقاهرة في أثنى عشر دقيقة كزمن لرحلة الترام ولقد تم شق شارع الأزهر ببراعة خلابة فتفادى إزالة أى أثر بالمنطقة وخلق تكوين عمراني جديد وغير مألوف فأصبح لدينا واجهة مميزة تشرف عليه تبدأ بمجموعة الغوري فخان الزراكشة ثم مجموعة محمد بك أبو الدهب وأخيراً الجامع الأزهر الشريف ومن هذا ظهرت الأهمية التشكيلية للخان فهو خان صغير الحجم دقيق التصميم قدر له أن يكون أحد عناصر إحدى أجمل التكوينات الأثرية بالقاهرة

ولقد مرت البناية بتاريخ طويل بدءأ من استخدامها كخان حتى ومنات إايتا وهي تستخدم كمطبعة، وخلال هذا التاريخ الطويل فقدت العديد من عناصرها وشابها الكثير من التغيير وهو الأمر الذي ظهر من خلال تعديل الخلايا الفندقية إلى شقق سكنية تقليدية كما نلاحظ من رسومات وصور لجنة حفظ الآثار العربية حالتها قبل تدخل اللجنة وبعد ترميمها وتأصيلها والخان وظيفيأ يحتوى على خلايا مركبة (دوبلكس ، تريبلكس) تشابه في تكوينها الوكالات المملوكية فتجد في المستوى الأول من الخلية السكنية مكان المعيشة ودورة المياه وفي المستوى الثاني مكان النوم وفي حالات أخرى نجد مستوى ثالثاً للنوم أيضاً، ويعد هذا التصميم العملى أحد أبرع نظم السكن الاشتراكى والذي فيه يتم تحقيق الخصوصية المطلوبة من خلال تقسيم الخلية السكنية على مستويات رأسية متباينة فتحدث تناغم فراغى عذب في مسطح قليل للمبنى، ولقد تأثر معماريو أوروبا بهذا النموذج وطوروه في نظم مساكنهم الحديثة في القرن العشرين لما لمسوا فيه من اقتصاديات وبراعة وتكوين فراغي جيد.




المسقط الأفقى للدور الأرضى





الرفع المعماري لأدوار الخان في بداية مشروع الحفاظ



الرسومات المعمارية لأدوار الخان بعد الانتهاء من مشروع الترميم





حالة الخان قيل البدء في مشروع الحفاظ



الواجهة الرئيسية للخان والمطلة على شارع الأزهر






التعديلات والمخلفات المتراكبة بالصحن وغوق الأسطح



الواجهة الداخلية التريشاني في تدهور و الفصالات شديدة بأحجارها نتيجة تقكك المون الرابطة








تملاج من التشويه اليصيري أثرسوء الإستعمال



مظاهر التدهور قبل البدء في الأعمال:

كان لاستخدام الخان كمطبعة دون رقابة واعية الأثر السيئ على الأثر فكمية تشوينات الكتب وآلات الطباعة كان لها الأثر السيء علبي العناصر الإنشاثية للميني فتحركت بعض الأقبية ومالت حوائط المبنى المطلة على الصحن بالدور الأول علاوة على التغييرات الغير واعية للخلايا السكنية وذلك دون فهم جيد لطبيعة إنشاء المبنى كما انتشرت الشروخ نتيجة عن حركة أفقية في بعض الحوائط وفي المجمل كانت حالة المبنى الإنشائية متدهورة تدهوراً خطيراً كاد أن يؤدي بمينى من أجمل المباني بالقاهرة كما هاجمت الرطوبة الحوائط وأدى ذلك إلى تدهورها نثيجة الأملاح الناتجة -laic



تمازج من تدهور الأكتاف الحاملة





ثماذج مختلفة لتفكك المون الرابطة لمواد البغاء



هدفت فلسفة الحفاظ والترميم إلى تأصيل المبنى مع الاحتفاظ بالتطورات الزمنية الحادثة عليه دون الإخلال بالامان الإنشائي للمبنى مع إعادة إنشاء الأجزاء المفقودة والغير متصلة للخلايا السكنية وذلك لتكون مثالاً لذلك النموذج المعماري الجميل والذي انتشر في هذ العصر المزدهر،

الترميم المعماري:

صادف الحظ فريق العمل في كشف بقايا فيلا كاملة بالدور الأول كما تم العثور على بقايا فيلا بالدور الثاني وذلك مما مكن المشروع من إرجاع الخان إلى تخطيطه المعماري الأصلى من خلال التتبع المعماري للدلائل المكتشفة.


ثم إزالة التعديات على الخلايا السكنية لإرجاعها إلى نظامها المعماري الأصلى كما تم حقن ومعالجة الأساسات وترميم حوائط الدور الأرضى وبالنسبة للأقبية والحوائط الغير مستقرة فلقد تم فكها وإعادة بناؤها وذلك باستخدام الأحجار القديمة لأنها غير آمنة إنشائياً مع تربيط الكتلة المطلة على شارع الأزهر بشرائح معدنية عوضاً عن فكها، وبالنسبة لسوء توزيع الأحمال فتم عثق الأحمال عن طريق عمل أسقف تخفيف للمثاطق الضعيفة إنشائيا وبالنسبة تتأثيرات الرطوية فتم حقن الحوائط لمعالجتها وترميم الأحجار التي تأكلت من الرطوبة كما تم استكمال الحوائط المتهدمة لدواعى تربيط إنشائي علاوة على ترميم العناصر الخشبية والأسقف واستبدال التالف منها كما تم الكشف عن الأرضيات وعن شبكة مجارير للصرف وإرجاع الأرضيات وفقأ ثمناسيبها الأثرية وتم أخذ القرار باستكمال المفقود من الشبابيك والبياض بمون متوافقة مع الأصل الأثرى،










مَمَاذَج مِنَ الدِلاثِلُ التِي ثَمِ الأستَكَمَالُ عِلَى أَساسِها










ترقيم احد الواجهات الداخلية للخان قبل فكها














التخطيط المعماري لنموذج من الظيلات

































لقطة خارجية وداخلية لأخد الحواصل بعد الترميم









اعمال الترميم الدقيق بخان الزراكشة

نظراً للحالة الإنشائية التي كان عليها المبنى لم يتم البدء في عمليات الترميم الدقيق إلا بعد استقرار المنشأ باستثناء إجراء بعض خطوات الحماية خاصة للعناصر الخشبية وعن أهم العناصر التي خضعت لعمليات الترميم الدقيق تذكر ما يلي:

ترميم الأخشاب غير المزخرفة :

تعتبر العناصر الخشبية غير المزخوفة من أبرز العناصر التي أجري لها عمليات ترميم دقيق وقد تمثلت تلك العناصر في

الأبواب والشبابيك والمشربيات وقد تم رصد عدة مظاهر تلف بثلك العناصر يمكننا إيجازها فيما يلي :

 تدهور حالة الأسطح الخشبية نتيجة لتراكم الأترية والاتساخات .

- حدوث فقد لأجزاء خشبية بالأبواب وبعض قطع الخرط بالمشربيات

- ظهور كثير من الشروخ والانفصالات

- إنتشار بعض الاصابات الحشرية والميكروبيولوجية.



تموذج للشمابيك الخرط والمشربيات قبل الترميم












أحد أبواب الحواصل قبل الترميم



انقصال وهقد بأحد شبابيك الخرط





more perman	量	اخافات معدو	0	احدا على الحدود	Contract of the	I TO SECURE OF	-		لترميم الدقيق	وتق و دراسات اجمال ا
اساسر طالواد		مناصر معداره	M		رخام مقلود	الوان مقاوده	الثار عريق		إنهام مقلوب	Author Labor II
			(86)	ميدا على الذهاس	الرطام مثاكل	كمور الوان	تثلير	-	The second secon	
		Global		- William	aplic tale	الوان مضافه		5	شرع في الزماع	Ship from
		بقع لونوه	200	Gaust .		series filtit	قشور	G	القابيولوجن	11.2
		To Steel	000	~D30*	نماس مقلود	الضالات	احتاج	880	القوات	09048

وقد تم التعامل مع كل عنصر خشبي تبعاً للحالة التي وجد عنيها حيث تم في البداية توثيق مظاهر التلف المختلفة فيتوغرافياً ومعمارياً والتي أحدثت التلف الميكروبيولوجي ، اعتب ذلك إجراء خطوات الترميم والمعالجة والمتمثلة في الاتي :

- تنظيف الأثرية بالطرق الميكانيكية باستخدام الفرش الناعمة ومضخات الهواء اليدوية.


 استخدام التنظيف الكيميائي بالمديبات العضوية لإزالة الاتساخات الملتصفة وبعض طبقات الدهان المتهالكة والدهان المستحدثة.

 استكمال الأجزاء المفقودة والمتهائكة من الأبواب والمشربيات بنفس نوعية الخشب القديم

 إجراء عملية المعالجة البيولوجية للقضاء على التلف الحشري والميكروبيولوجي باستخدام المبيدات الموصى بها مع إعادة عملية التعقيم خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع للقضاء تهائياً على أي إصابة.

- مل، الشروخ والإنقصالات وتدعيم الأجزاء المفككة.

- دهان الأخشاب باستخدام الجملكا وذلك لإعادتها إلى أصلها الأثري.




خطوات الترميم والمعالجة للعناصر الخشبية














ثماذج من العناصر الخشبية بعد الثرميم



تنظيف الأحجار:


لقد تشابهت مظاهر التلف التي تواجدت على الجدران الحجرية بالخان مع تلك المتواجدة ببقية مجموعة أبو الدهب وذلك لتشابه عوامل التلف المؤثرة على كل منها إلا أن زيادة تدهور الحالة الإنشائية للخان كان لها أثر واضح في تدنى الحالة التي تواجدت عليها الأحجار بالخان من الناحية الترميمية وأهم مظاهر التلف التي تم رصدها :

- تراكم طبقات من الأثرية والسناج والاتساخات المختلفة بالجدارن.
- طمس معالم بعض الحوائط الحجرية من خلال دهانها بطبقات من الجير أو طبقات من البياض المستحدث.
 - ملء بعض اللحامات بمونة أسمنتية حديثة.
- انتشار التكلسات الملحية بالأحجار نتيجة لارتفاع متمدوب المياه الأرضية بالجدران مما أثر بالسلب على سطح الأحجار وأحدث بها تأكل شديد.









دراسات اعمال الترميم الدقيق		توثيق	
-----------------------------	--	-------	--

اضافات حديثة	de la constitución de la constit	ترميم حجر سابق	-		تونيق و دراست ، حدن ،
	-			المجار متدهوره	تأكل كامل للحجر
الوان متفيره		ترميم ملاط		سوب احمر مققود	تأكل متوسط للحجر
الوان مضافه		ملاط مفقود		مونه عرامیس مفقوده	تأكل معتدل للحجر
اتساخات		شرخ في طبقه الملاط		ترميم مونه عراميس	تاكل ثانوى للمجر
قشره املاح سميكه		اضافات معدنيه	0	شرخ ثانوي بالمجر	رخام مفقود
قشره املاح رقيقه	****	عناصر معدنيه	(M)	ا شرخ رفيس بالمجر	رخام متاكل
ازهار املاح		لحامات	District of the last	تطبيل بالمجر	حديد مفقود
اسمئت اسود	888	اضافات مونة	1/2	G تتقير	اخشاب متدهورة

عمليات الترميم والمعالجة:

لقد استهنت عمليات تنظيف الأحجار بإزالة طبقات البياض الحديث والجير وذلك بالطرق الميكانيكية البدوية تلى ذلك تنظيف الأحجار باستخدام أسلوب بثق الحبيبات باستخدام ضغط الهواه ثم أزيلت المون الأسينتية المتواجدة باللحامات وأعيد ملؤها باستخدام مونة لها نفس تركيب المونات القديمة, كما اعتمدت عمليات إزالة الأملاح على الإزالة الميكانيكية اليدوية ثم استخدمت كمادة البنتونيت والرمل.









خطواط الثرميم والمعالجة للحوائط الحجرية والطوب الأجر







نماذج من الشبابيك الحديدية قبل الترميم

ترميم الشبابيك الحديدية:

ابرز مظاهر التلف التي تواجدت بتلك الشبابيك تمثلت في طبقات صدأ الحديد المتراكمة على سطح المعدن والتي أحدثت تاكل به كذلك تدهور حالة الإطار الخشبي للشبابيك.


وقد أعتمدت عمليات الترميم على البدء بالتنظيف الميكانيكي لإزالة طبقات الصدا، وذلك باستخدام الفرش المخصصة لذلك مختلفة المقاسات والنعومة كما تم الاستعانة بالفريزة ذات الرؤوس المختلفة لإزالة الطبقات الرقيقة من الصدأ إلى

آن تم التوقف قور الوصول إلى طبقة الباتينا الحميدة وتم عزلها باستخدام التانينا المذابة في الكحول ثم تم العزل النهائي بالبار الويد. وقد تم معالجة الإطار الخشبي ودهائه بنفس الكيفية المتبعة في معالجة الأخشاب بالخان.








إزالة طبقات صدأ الجديد





جولة في خاك (البزر (اكثمة






















































野神器

NAMES OF





فريسق العمسل

رئيس اللجنة التنفيذية

لمشروع القاهرة التاريخية : أ. فيماريق عيدالمسائم


لمادة العلماة

تصمیـــــــم جرافیــــــك ۱ م. عبدالله یاسین السید جهــــــــع تمـــــــــویری ۱ م آیمن عصمت القرنشاوی معالجـــــــة صـــــــــور ۱ م جــوزیف باهـــر توفیــق

لتــــوثيق السينمائـــــــى ؛ وحدة الثمنوير السينمائي مكتب وزير الثقافة

> اللجائة العلمية لمشروع القاهرة التاريخية

عبدالله العطار
 د الديه العطار
 د محمد توفق عبدالجواد
 د محمد توفق عبدالجواد
 د محنال عبدالرحياس
 د عبدالعزيز عبدالدايم
 د معيا المغربي
 د معال عبدالستار
 محمه الساعيل



*	كلمة السيد وزير الثقافة
•	كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار
٧	كلمة السيد المشرف على المشروع
4	الدراسة التاريخية
75	التحليل المعمارى واعمال الحفاظ والترميم
EN.	اعمال الترميم الدقيق
14	فريق العمل
	الفهرس